

## **Pflegehinweis für Oberflächen aus Kunststoff oder Melaminharzbeschichtung**

---

Oberflächen aus Kunststoff sollten mit einem weichen, leicht gefeuchteten Tuch gesäubert werden. Anschließend empfiehlt es sich, die Fläche mit einem trockenen Tuch nachzuwischen. Als Reinigungsmittel kann ein mit Wasser verdünnter, handelsüblicher Kunststoffmöbelreiniger verwendet werden.

Küchenarbeitsplatten aus Schichtstoff (HPL) sind zwar sehr harte Kunststoff – Oberflächen, aber im alltäglichen Umgang lassen sich Gebrauchsspuren kaum vermeiden. Um Kratzer auf der Arbeitsfläche zu umgehen, sollten Gegenstände mit rauher Unterseite nur auf Unterlagen abgestellt werden. Auch für heiße Töpfe oder für Schneidarbeiten sollte eine Unterlage verwendet werden.

Grundsätzlich sind Schichtstoff-Oberflächen feuchtigkeitsunempfindlich. Es empfiehlt sich jedoch, Flüssigkeiten dennoch zeitnah abzuwischen. Die Arbeitsplatte ist an den Ausschnitten bzw. an den Übergängen zu den Abschlußleisten / Wandprofilen nur kurzzeitig feuchtigkeitsunempfindlich.

Oberflächen aus Kunststoff (auch HPL) sollten generell nicht mit aggressiven oder scheuernden Reinigungsmitteln behandelt werden.